

Anlage 2 Fotodokumentation Schäden Bestand



Standpfosten durchgefaut
Standicherheit nicht gewährleistet



Steinwolldämmplatte und Glasvlies vermutlich
durch Vögel beschädigt
→ eher rein optischer Mangel